

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Lägenhetsbrand på X-vägen i X-stad.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

NN, Polisen. Ola Käll, Räddningstjänsten.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Fastigheten ägs av bostadsföretaget X och är belägen i stadsdelen X. Huset är ett punkthus uppförd i fyra våningar ovan mark. På varje våningsplan finns fem lägenheter. Den berörda lägenheten består av fyra rum och kök och är belägen på 3: e våningen.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Räddningstjänsten får kl 18.51 larm om lägenhetsbrand på X-vägen i X-stad. Utryckningsstyrkan bestod av 8 man. Räddningsledare var AA. När utryckningsstyrkan anländer var trapphuset rökfyllt. Rökdykare skickas in och lokaliserar lägenheten, ytterdörren forceras och brandmännen hittar snabbt fyra brandhärddar i lägenheten. Bränderna släcks och lägenheten rökventileras.

UNDERSÖKNING

I hallen direkt innanför ytterdörren står en 5-liters bensindunk med ca 2 liter kvar. På golvet i hallen ligger 5 st plastsäckar med kläder och papper. Säckarna ligger i en rad från dörren till vardagsrummet och mot dörren till sovrum 2. De kraftigaste brandskadorna finns i sovrum 2, brandbilden talar för att branden förekommit på en låg nivå. Mönsterbilden på golvet talar för att någon form av brännbar vätska förekommit. I vardagsrummets soffa har det brunnit i soffdynan. I sovrum 1 och 3 förekommer bränningar på golv och i sängmadrass.

SLUTSATS

Någon naturlig orsak till branden har ej konstaterats. Då det i lägenheten finns fyra av varandra oberoende brandplatser samt att plastsäckar med kläder och papper lagts ut, tyder detta på att branden med stor sannolikhet varit anlagd.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till ovanliggande lägenhet har förelegat.