

ORSAK TILL UNDERSÖKNING.

Brand i barack X-gatan i X-stad i närheten av banverkets spårområde, den xx-xx-xx kl.09.32.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV.

AA och BB, polisen och Hans Nordgren och CC, brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN.

Station A och B fick larm om brand i barack, vid framkomst var den övertänd, rökdykarna gick in och släckte av snabbt, tack vare den lilla ytan. Rökdykarna ventilerade och lämpade ut materiel. Släckningsarbetet och ventilation tar ca en timme.

BESKRIVNING AV BARACKEN.

Ett rum med liten altan, som användes av en ensamboende man som inte var närvarande vid branden.

UNDERSÖKNING.

Den aktuella byggnaden låg på bangården intill industriområde mellan upptravade betongslipers och norra stambanan. Byggnaden var ca 2,20 ggr. 3,5 m med entrén mot öster Till den mindre byggnaden fanns en altan/överbyggnad mot öster samt ett staket runt baracken. Baracken bestod av en mindre hall innanför entrédörren och ett större rum mot väster. Utefter den västra väggen fanns rester av en säng. Altandelen hade brunnit ned och fallit ihop. I detta område fanns div. material såsom skruvar, bultar, fälgkors, verktyglåda, högtalare, jämdetaljer mm. Den östra gaveln på byggnaden var helt utbränd. Utefter den södra och norra väggen fanns rester av väggfasta hyllor i olika etage som varit belamrade med div. material. I det nord/östra hörnet i det större rummet fanns en större brandbelastning på väggar och takstolar, vilket tyder på att branden startat i detta område.

SAMMANFATTNING.

Det gick inte att fastsälla brandorsaken, en trolig orsak kan vara en anträffad fotogenkamin. Det går heller inte att utesluta att branden varit anlagd.

SPRIDNINGSRISK.

Ingen spridningsrisk förelåg till någon intilliggande byggnad.