

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, flerbostadshus, källare, mangelrum.

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.

OBJEKT

Bostadsföreningen X, ägare är bostadsbolaget X. Trevåningshus i betong med fasad i tegel, hel källare samt krypvind. I fastigheten finns tre ingångar med två lägenheter i varje våningsplan. I källarplanet finns lägenhetsförråd samt gemensams utrymmen med tvättstuga, torkrum och mangelrum. I källaren vid mangelrummet finns en handbrandsläckare.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand i mangelrum

Larmtid: kl. 20:07

Framkomst: kl. 20:22

Larmstyrka: BM-BF-5 Bm, ambulans, BfD-Bf-3 Bm

Före framkomst

En kvinna som tvättade kläder i tvättstugan kände att det luktade rök. Hon ringde SOS och larmade. SOS bad kvinnan att stanna kvar utanför huset tills räddningstjänsten kom.

Vid framkomst

Ingen kvinna fanns utanför fastigheten, räddningsledaren tog kontakt med SOS och efterlyste kvinnan. Hon hade gått hem och kom till platsen efter påringning. Kvinnan låste upp källardörren och visade vägen till mangelrummet. Räddningsledaren hade begärt förstärkning från X-stad som anlände. Branden i mangelrummet var trätrall som brann. Branden släcktes och ventilerades, vice värden kontaktades. Undertecknad var med i släckningsstyrkan.

UNDERSÖKNING

Undertecknad och Polisen anlände brandplatsen den yy-yy-yy kl. 13:30. Brand har uppstått i mangelrummet i trätrall (2 st) och en strykbräda som stod upprättad mot väggen. Takhöjden är 2.40 meter, svärtat på väggen 1.90 meter från golvet. Källarfönstret har varit stängd, räddningstjänsten har öppnat och använt kofot vid öppnandet. I brandområdet finns ingen naturlig brandstiftare. Branden har med stor säkerhet börjat i trätrallen och strykbrädat som stod mot väggen. På mangeln hittades rester av ett midjeskärp och tygrester, som har orsakat ett genombränning av ett masonit skydd. Inga spår av brandfarlig vätska kunde lokaliseras.

SPRIDNINGSRISK

- Brandspridning i mangelrummet.
- Ingen brandspridning till övriga källaren.
- Rökspridning till källaren.
- Lite rökspridning till trapphusen.

SLUTSATS

- I brandområdet finns ingen naturlig brandstiftare.
- El kan uteslutas, det finns ingen el i brandområdet.

FÖRKORTNINGAR

BI = Chef i beredskap

BM = Släckningsledare

Bf = Brandförman

Bm = Brandmän

BfD = Brandförman deltid

BmD = Brandman deltid