

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Lägenhetsbrand.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

NN, Polisen. Ola Käll, Räddningstjänsten.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Lägenheten är på 2 rum och kök och belägen på 3:e våningen i ett 5 vånings flerfamiljshus. Bostadsområdet heter X och är utsatt för många anlagda bränder.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Räddningstjänsten larmades kl. 17.20 om en lägenhetsbrand på X-gatan. Utryckningsstyrkan bestod av 8 man. Vid framkomsten var trapphuset delvis rökfyllt. Insatsen bestod av att rökdykare tog sig upp och in i lägenheten via trapphuset. Inga personer fanns i lägenheten. Släckning gjordes med vatten. Därefter ventilerades trapphuset. Inga fönsterrutor till lägenheten hade gått sönder.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen kunde konstateras att brandskadorna koncentreras till området omedelbart innanför entrédörren. Kraftiga bränningar finns på golvet samt på dörrens insida. Lägenheten i övrigt har endast sot och värmeskador. Vid analys av brandprover tagna på golvet innanför entrédörren, konstateras förekomst av brännbar vätska.

SLUTSATS

Med stor sannolikhet är branden anlagd genom att brännbar vätska hållits ut på golvet innanför dörren och nedanför brevkastet samt att detta därefter antänts.

SPRIDNINGSRISK

Risk förelåg för brandspridning ut till trapphallen och därmed förelåg risk även för människors liv och hälsa.