

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandplatsen undersöktes xx-xx-xx av kriminaltekniker NN från polisens tekniska enhet och Hans Lardner från brandförsvaret.

UNDERSÖKNINGEN

Husets ägare uppger att han på morgonen vid 8 tiden tömt sin kamin på aska. Påsen med aska ställde han på golvet någon meter från kaminen. Han lämnade huset vid 09.45. Slutsatsen av det ägaren säger är att det fanns glöd kvar i askan och att detta orsakat branden. Syftet med polisens del av undersökningen var att utröna om det fanns något som motsäger ägarens berättelse. Resultatet av undersökningen är att allt talar för att ägarens berättelse stämmer. Primärbrandplatsen ligger ca. en m från kaminen, där det finns en genombränning i golvet. Av kolningsskadornas form, kan man utläsa att branden börjat uppfifrån. Det finns ingen elinstallation i bjälklaget. I badrummet som gränsar till rummet där branden började, finns en kolningsskada runt ett hål i taket. Direkt ovanför hålet finns en träregel som även den har en mindre kolningsskada. Eftersom kutterspån legat på vinden och täckt hålet är det troligt att branden spridigt sig till vinden, om den upptäckts bara några minuter senare. I samband med undersökningen var försäkringsbolagets skadereglerare på platsen. Han var nöjd eftersom vattenskadorna var mycket små.