

HÄNDELSEN

Avståndet mellan husvagnen och byggnaden var endast någon meter. Husvagnens ägare höll på att arbeta inne i villan som syns på bakgrunden i bilden. En granne upptäcker att det brinner och ropar på ägaren. Han springer ut, drar ur elkabeln till husvagnen och påbörjar släckförsök med trädgårdsslang, detsamma gör grannen som upptäckte branden. Eftersom branden redan vid upptäckten spridits till byggnaden inriktade de sig på släckning av husväggen. Det är ingen tvekan om att byggnaden skulle ha blivit totalskadad utan släckinsats.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökning gjordes samma dag av undertecknad och kriminaltekniker NN. Vid undersökningen kunde vi utesluta en batteriladdare, ett elektriskt element, en värmefläkt, en elektrisk spisplatta, ett kylskåp, en gasolspis och en gasolpanna. Ägaren har berättat att han hade ström ansluten via en skarvsladd från villan. Ca en timme före branden har han och en kollega använt en kaffebryggare i vagnen. Resterna av bryggaren är i sådant skick att det inte går att dra några slutsatser av den. Ägaren säger att han är mycket noggrann med att stänga av bryggaren.

SLUTSATS

Slutsatsen är att vi ej kunnat fastställa brandorsaken men att det ej går att utesluta kaffebryggaren.