

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i lägenhet.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Christer Granlund, brandförsvaret.

AA och BB, Polisens Tekn Rotel.

## **UPPLYSNING OM BRANDEN**

Lägenheten består av ett rum och kök med en entrehall på c:a 2 meter och är belägen på våning 5. Lägenheten har en takhöjd på 3,40 m. Av utrymmesskäl är sängen placerad vid väggen och på pelare så att en fri höjd på c:a 2m från golvet uppnås. För att äntra sängen är en stege placerad vid kortändan. På sängens långsida är en smal hylla placerad detta för att kunna ha som en liten avställningsyta, efter väggen under hela sängens bredd är en bokhylla placerad. Nedanför sängen står TV och video på ett bord. Videon har sin plats under T V: n på en hylla. Någon form av tändkälla (troligtvis levande ljus) har varit placerad på avställningshyllan vid sängen som har brunnit ut och fallit ner och lagts sig under bordet vid TV:n och video. Tändkällan har antänt bordet från undersidan som i sin tur antänt 1. videon och 2. TV:n. Branden har fått ett långsamt brandförlopp med mycket sotavfall som följd, värmen har varit ringa. Brandens omfattning var videon, delar av bord och TV:n samt c:a 1 m på väggen bakom TV:n. Kvinnan har upptäckt händelsen för sent men ändå försökt att ta sig ut. Kvinnans placering i lägenheten var nedanför sängen och vid stegen på kortändan.

## **BYGGNADEN**

Byggnaden är i 6 våningar och byggt 18xx. Lägenheterna nås direkt från trapphuset. Dörrarna är bytta till säkerhetsdörrar sen några år tillbaka och är dubbelfalsade med tätning bägge falsarna. Brandmotståndet håller en klass på EI-30.

## **ERFARENHET**

Denna lägenhetsbrand med dödlig utgång skulle med all säkerhet aldrig fått de konsekvenserna om det funnits brandvarnare.