

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i kebabsök.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Kenneth Möller, brandförsvaret

## **UPPLYSNING OM BRANDEN**

Brandstation A larmas till platsen, grannar larmar om att det brinner i kiosken. Vid framkomsten konstaterar man fullt utvecklad brand i kiosken. Två dörrar finns in till kiosken, båda används vid insatsen. Branden släcks ned utan någon svårighet, polisen spärrar av.

## **BYGGNADEN**

Byggnaden är en träkiosk med yttermått ca: 5 gånger 5 meter, yttertak är plåtbelagt. Kiosken är fristående med ett avstånd till en närliggande skola på ca 10 meter. Skolan är en stenbyggnad.

## **UNDERSÖKNINGEN**

På tisdagen utfördes en brandplatsundersökning på uppdrag av försäkringsbolaget som försäkrat kiosken. Någon teknisk undersökning av polisen utfördes aldrig. Inne i kiosken kunde man lätt upptäcka den primära brandplatsen samt konstatera en låg brandbild med kolat trä ned till golvet. Vid friläggande av golvet hittades rester av en bensindunk i plast, vilken togs omhand och lades i påse för att bevara ev bensinlukt. Ett vittne som bor i närheten hade sett några ungdomar som befann sig vid kiosken och strax efteråt brann det för fullt enl vittnet. Fyndet av bensindunken bekräftar det snabba brandutbrottet. Genomgång av händelsen med den släckande personalen utfördes samma dag.