

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Polisen ville ha hjälp då deras tekniker hade fullt upp.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Objektet är en trevånings flerbostadsbyggnad uppförd på 40/50-talet. I byggnadens bottenplan finns en gemensam tvättstuga. I tvättstugan finns en förhållandevis nybyggd toalett utförd i uppskattningsvis 20-minutersklass. I övrigt är detta en Br1-byggnad.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Någon (okänd) har under natten tagit sig in i lokalen, släpat in en större sopbehållare med sitt innehåll i lokalens toalett och tänt eld på den. Behållaren har brunnit ner till golvnivå, antänt tvättställets avloppsrör för att tidigt i förloppet slockna pga syrebrist. Vaktbolaget upptäckte det skedda vid sin dagliga kontrollrunda i lokalen. Ingen annan har märkt något av det hela.

UNDERSÖKNING

Se ovan.

SPRIDNINGSRISK

Någon spridningsrisk har uppenbart inte förlegat.

SLUTSATSER

Efter ett antal år finns en mängd nycklar ute hos människor som inte skall ha dem. Detta är ett problem man får leva med så länge nyckelhanteringen fungerar som nu.

ERFARENHETER

Ett alternativt nyckelsystem som enkelt kan "nollas" när en hyresgäst flyttar ut kan vara en del av lösningen på problemet.