

## OBJEKTET

Flerbostadshus i tre våningar med hel källare och krypvind. Fastigheten är i betong med två lägenheter i varje våningsplan, totalt i trapphuset finns sex lägenheter. Fasaden är av tegel. Brandlägenheten är belägen på våningsplan två. I lägenheten fanns brandvarnare som fungerade, ingen släckutrustning fanns.

## HÄNDELSEN

### Före framkomst

Lägenhetsinnehavaren lämnade lägenheten ca kl. 09:00, återkom till lägenheten för att hämta ett videoband i hallen ca kl. 17:15. Lägenhetsinnehavaren kom hem ca kl. 17:40 och hörde i trapphuset att en brandvarnare var aktiverad i någon lägenhet. Han undrade om det var i deras lägenhet, ju närmare lägenhetsdörren han kom desto tydligare blev ljudet. Han öppnade försiktigt lägenhetsdörren och möttes av brandrök. Han såg också att det brann på spisen och överskåpet. Han stängde lägenhetsdörren och larmade 112.

### Vid framkomst

Lägenhetsinnehavaren mötte BM och talade om att ingen finns kvar i lägenheten, han visade till brandlägenheten. X-stadstyrkan stannade i X-by (brytpunkt) för om ytterligare assistans behövdes. Rökdykarna släckte branden på spisen och överskåpet vid vänstra sidan om spisfläkten. Överskåpets undersida hade rasat och en del hyllor i skåpet. BM öppnade det översta fönstret i trapphuset. Övertrycksventilering genomfördes samt alla fönster i lägenheten öppnades för ventilering.

## UNDERSÖKNING

Polisen Z-stad och undertecknad anlände brandplatsen två dagar senare kl. 13:15. Lägenhetsinnehavaren hade inte använt spisen sedan kvällen innan branden. Undertecknad intervjuade rökdykarna om vilken spisplatta som var aktiverad. De innersta spisplattorna (båda två) var röda vid släckningen. Läget på strömställarna till de båda plattorna kunde ej rökdykarna minnas (för att få en spisplatta röd, fodras läge 5 och 6 på strömställaren i normalfallet på denna typ av spis). Strömställarna skruvades bort för kontroll, kunde ej fastställa strömställarens läge. Rökdykarna observerade att ljuslampan i spisugnen lyste. Ingen strömställare för ugnen var aktiverad.

Branden har startat på vänstra innersta delen av spisen och högra innersta delen av bänkskivan. Arbetsbänkens inre hörn mot spisen har brand- och kolningsskador. Enligt rökdykarna har det stått toalettpappersrullar på arbetsbänkens inre del mot spisen. Hur nära spisen de stått kunde ej rökdykarna minnas. Strålningsvärmens från spisplattan har med stor sannolikhet antänt toalettrullarna. En plastpåse med returtidningar låg också på arbetsbänkens högra sida och hade brandskador. Av värmen från spisplattorna har filtret under köksfläkten ramlat ned vid sidan om spisplattan till högra (plastrester finns runt spisplattan), i övrigt inga brandskador på köksfläkten. Kryddhyllan ovan fläkten har brandskador i överdelen (vänster) mot överskåpet. Överskåpets hela undersida har rasat samt de två understa hyllplanen i skåpet. Skåpdörrarna (två stycken), den vänstra är ca halv medan den högra hittades bara småbitar av. Bänken höger om spisen har ett knivställ fått förkolningsskador samt kaffebryggaren har fått värmeskador. Proppskåpet har tre säkringar till spisen 380 V, den mittersta var trasig. Undre raden har tre säkringar 2, 3, 4.  
Säkring 2; kök, fläkt, Kyl/frys. TRASIG  
Säkring 3; uttag hall, vardagsrum och sovrum.  
Säkring 4; matrum och toa.  
Alla säkringar är 10A.

Spis: Märke X (identifierat märke), modell xx, prod. nr yyy, serie zzz.  
Tot.EFF. 9815 w

## SPRIDNINGSRISK

Om ingen släckning skett, har brandspridning skett till hela lägenheten. Brandspridning till ovanliggande lägenhet kan ej uteslutas, om ett fönster har varit öppet. Brandspridningen är då utvändigt. Brandspridning till trapphuset kan uteslutas.

## SLUTSATS

- Spisens värmeplattor, de innersta (två stycken) har strömställaren varit tillslagna. Plattorna var röda vid släckning. Vilket läge på strömställarna kan ej fastställas.
- Spisens proppsäkring är tre, den mittersta var trasig. Säkringen 2, för kök, hall, fläkt samt kyl/sval var trasiga.
- Hittar ej något fel på spisens elektriska delar.
- Den troliga brandstiftaren är, strålningsvärme från spisplattan till toalettpappersrullarna på arbetsbänken vänster mot spisen..