

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i lägenhet.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Sven-Eric Lindberg, Räddningstjänsten X-stad.

## **BYGGNAD**

Trevånings flerbostadshus. Brandsäker byggnad.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Räddningstjänsten fick larm om branden genom att en granne hade sett lågor i fönstret och ingen öppnade dörren då de ringde på. Räddningstjänsten bryter upp dörren som är en säkerhetsdörr med haklås upptill och nedtill. Dörren blir helt demolerad och går ej att stänga och låsa. En ljusstake av trä för fyra ljus har stått på bordet. Tänd på morgonen och med en brinntid som är omkring 4 till 5 timmar. Lägenhetsinnehavaren har lämnat lägenheten och åkt till Z-stad utan att släcka ljuset.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Utfördes vid 15 tiden direkt efter branden. Genom besök på platsen och samtal med lägenhetsinnehavaren på söndag kväll.

## **BRANDORSAK**

Branden har orsakats av kvarglömt ljus på köksbordet. Det tända ljuset har brunnit ned och antänt ljusstaken som har gjort att övriga tre ljus har smält och stearin har runnit ut på bordet över duken som har tjänstgjort som veke.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk kan ha förelegat. Denna typ av bränder som inträffar på massiva träbord har jag vid flera tillfällen kommit till efter att de har självslocknat.

## **ERFARENHET**

Säkerhetsdörrar är svåra att ta sig igenom. Säkerhetsdörrarna blir kraftigare och kraftigare vilket försvårar för räddningstjänsten att ta sig in i lägenheter. När det finns en säkerhetsdörr så bör man överväga att ta sig in någon annan väg som är enklare. I detta fall då lägenheten endast låg en våning upp hade man kunnat gått in balkongvägen.