

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Räddningstjänsten larmas till X-gatan sedan nattpersonal på ett bageri observerat brand i ytterfasad på en industrifastighet tvärs över gatan. Vid räddningstjänstens framkomst brinner det i dörr i ytterfasad på markplan.

Räddningstjänstens åtgärder

Branden i dörren släcks med en skumsläckare. Därefter bryts dörren upp för att kontrollera spridningsrisken. Innanför dörren är det en hall med en trappa till övervåning och där en lägenhet på 3 rum. Inga personer vistades i lägenheten. Lägenheten vädras på rök genom fönster på övervåningen.

Brandförlopp

Brand i ytterdörr med koncentration till området kring brevlåda i plåt som sitter på dörren ca. 1 meter ovan mark.

Skadeomfattning

Dörren med glasruta i ovandel nästintill genombränd nedanför glasrutan. Yttre glasruta spräckt medan den inre är hel. Små sotskador på fasad ovanför ytterdörr samt rökspridning till lägenhetens hall i bottenplan samt bodelen en trappa upp.

Spridningsrisker

Risk för vidare spridning förelåg ej då dörren är infäst i betongvägg. Takytor och väggar i hallen av ytskikt klass I samt stenplattor på golv i hallen 1,8 meter in i hallen. Takfoten ovanför ytterdörr av ytskikt klass I.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

En äldre industribyggnad med flera hyresgäster bl a träbearbetning och lagerutrymmen. Byggnaden delvis uppförd i 2 plan utan källare, fasad i tegel/puts och med gjutna bjälklag. I en del av 2:a plan finns en lägenhet. Ingången till lägenheten via dörr i markplan. Ytterdörr med fönsterruta och en brevlåda fastsatt under rutan. Hall i bottenplan med ytskikt klass I på tak, vägg och golvytor. Trappa från hallen upp till övervåning. Från hallen finns en dörr till ett färgförråd. Denna dörr är igensatt från hallen med en plåtskiva. Ovanför denna dörr har en ventilationstrumma i plåt tidigare funnits. Denna har i hallen kapats av och tätats med en masonitskiva in mot färgförrådet.

Primärbrand

Branden har startat i brevlåda på lägenhetens ytterdörr. Sannolikt har brandfarlig vätska används mot brevlåda och dörrblad.

Brandorsak

Anlagd.

SAMMANFATTNING – ERFARENHETER

Bortse aldrig från att det kan finnas boende på det mest osannolika objekt. En brand nattetid mot en som räddningstjänsten tror är arbetsplats/ förrådsbyggnad kan förändras till att bli livräddning från en lägenhet. Brister i sektioneringar gör saken inte lättare.