

När räddningsstyrkan från Z-stationen anlände satt lägenhetsinnehavaren i sovrumsfönstret, han var på väg att hoppa ut. Mannen räddades ut via maskinstegen. Vardagsrummet var helt övertänt, och rökdykarna fick slå sig in genom lägenhetsdörren i trapphuset. Räddningsstyrkan erhöll en mycket fin assistans av övriga hyresgäster, vilka dels visade vägen och dessutom hade förberett infarten till fastigheten genom att öppna bommen. Under den pågående branden bedömde räddningsledaren att risken för en brandgasexplosion var överhängande, vilket naturligtvis utgjorde en omedelbar risk för övriga boende i trappuppgången, samt även risk för ytterligare brandspridning utanför lägenheten. Branden har troligen startat vid soffmöbeln i vardagsrummet, och av brandskadorna att döma har branden inledningsvis utvecklats långsamt, den kraftiga nedsotningen av hela lägenheten tyder på detta. Sannolikt har mannen legat och sovit här inne, dörren har då varit stängd mot vardagsrummet. Enligt en obekräftad uppgift skall mannen ha berättat att han tidigare under kvällen suttit i soffan och rökt. En uppgift som definitivt talar för att branden kan ha startats av en tappad cigarett, eller cigarettglöd i soffans stoppning. En sådan brand kan, från glödfas till öppna lågor, utvecklas under en tidsperiod mellan 0,5 till 1,5 timmar. Någon brandvarnare fanns inte i lägenheten, vilket i detta fall hade registrerat branden i ett betydligt tidigare skede. Även om lägenhetsinnehavaren inte själv hade hört brandvarnaren kunde mycket väl grannarna ha uppmärksamats.

Sammanfattning: Mycket talar således för att branden uppkommit i samband med rökning i vardagsrummets soffmöbel. Någon polisutredning har mig veterligen inte gjorts efter branden, varför inte heller lägenhetsinnehavaren är hörd om vad som utspelade sig i lägenheten före branden.