

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Villabrand

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Ola Kall och representant från polisen

## **BESKRIVNING AV OBJEKTET**

Fastigheten är belägen i ett villaområde söder om samhälle. Villan är en två-våningsfastighet med källare.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

En förbipasserande bilist upptäcker c:a kl07.45 att det brinner i villan. Räddningstjänsten larmas kl 07.47 om villabranden. Station Z-stad åker med 6 man samt larmas även brandvärnets i Y-stad. Vid räddningstjänstens framkomst är villan helt övertänd och någon invändig släckning kan ej utföras. Personalen får information om att villan bebos av en ensamstående man och att han ev. kan vara kvar i huset. När släckningsarbetet är nästan slutförd hittas en förkolnad kropp vid entredörren i bottenvåningen.

## **UNDERSÖKNING**

När brandplatsundersökningen påbörjas är kroppen kvar. Friläggning och avtransport via Fonus genomförs. Villan är i övrigt totalskadad. En släkting som träffat den omkomne dagen innan berättar att mannen var radioamatör och brukade sitta uppe om nätterna och lyssna på radion. Han berättade också att mannen inte var rökare samt att det i köket, runt spisen var mycket brännbart material. Manöverpanelen till spisen togs omhand och skickades till SKL för undersökning. SKL kan ej fastställa om spisen varit påslagen.

## **SLUTSATS**

Det går inte att fastställa var branden startat än mindre att säga vad som orsakat branden. Kroppens placering i anslutning till ytterdörr kan tyda på att mannen försökt utrymma fastigheten.