

Anlagda bränder på skolor, den xx-xx-xx, kl.00.12 respektive kl.15.01.

Containern, kl.00.12:

Containern som brann innehöll avfallssopor, den släcktes av Z-styrkan. Enligt räddningsledarens insatsrapport så bedömdes att det förelåg risk för spridning till intilliggande skolbyggnad.

Väggpanelen, kl.15.01:

Femton timmar senare får Z-stationen göra en ny uttryckning till samma gata, nu till närliggande skolan. Denna gång handlar det om en betydligt allvarligare brand. Väggpanelen på skolbyggnaden har antänts och elden är på väg att få fäste i den ovanliggande takfoten. Branden har dock upptäckts av en man och en kvinna som står vid en busshållplatsen intill. De springer omedelbart över till skolbyggnaden, och lyckas där med hjälp av snötäckning släcka den hotande branden. Branden var på väg att sprida sig till utskjutande takfoten ovanför. Det är ingen tvekan om att det ingripande paret har räddat skolbyggnaden från en betydligt allvarligare brandskada. Något som också vidimeras av räddningsledarens rapport. Vid min brandplatsundersökning upptäckte jag ytterligare ett försök till brandanläggning. Dessbättre "bidde det bara en tummetott" av det försöket.

De två drabbade skolorna ligger sida vid sida längst samma gata, förövarna behöver därför inte förta sig mellan de bågge brandplatserna. Området är en smula "oroligt", vilket bör beaktas ur säkerhetsaspekt, kanske behövs en förstärkning av väktarnas rondering i omgivningarna. Sedan får vi inte glömma att belöna det ingripande paret, vilka väntade på bussen och knappast väntade på den "röda hanen"...