

OBJEKTET

Lägenheten är belägen i ett flerfamiljshus på 3 våningar. Berörd lägenhet tillhör plan 2 och är på 2 rum och kök samt normalt möblerad.

HÄNDELSEN

Räddningstjänsten får larm kl 10.42 om lägenhetsbrand. Station A åker med 7 man samt insatsledare. Vid framkomst visar det sig att den i lägenheten boende personen har hoppat ut genom sovrumsfönstret och ligger på marken med bruten arm. Han transporteras bort med ambulans. Rökdykare tar sig in i lägenheten och släcker branden med vatten. Därefter rökventileras trapphuset med övertryck. Inga andra lägenheter får sekundärskador.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen visar det sig att det brunnit på tre olika ställen i lägenheten. I hallen har det brunnit på golv och vägg vid klädhyllan, det låg brända kläder och tygmaterial på golvet. De kraftigaste brandskadorna fanns på golvet och upp efter väggen. I vardagsrummet fanns två av varandra oberoende brandstartplatser i rumshörnen. Parkettgolvet och en bit upp på väggen är brandskadat. Brandvarnaren, som fastighetsägaren skruvat upp två veckor innan, har tagits ned och låg på vardagsrumsgolvet.

SLUTSATS

Bränderna är anlagda på tre olika platser i lägenheten. Mannen har med stor sannolikhet använt kläder, papper och annat brännbart material för att tända. Han har sedan ångrat sig och hoppat ut genom ett fönster ned på gatan.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk förelåg till ovanliggande lägenhet via fönster, till trapphus och till vinden.