

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Ola Käll, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Lägenheten är inrymd i en 4 lägenheters fastighet med 2 lgh i markplan och 2 lgh på vån 1 trappa. Berörd lägenhet ligger i markplan. Lägenheten är på 3 rum och kök samt normalt möblerad. I lägenheten bor en kvinna med tre hundar. Brandvarnare finns ej i lägenheten.

HÄNDELSEN

Kvinnan har somnat i sin säng när hon väcks av hundarna, hon upptäcker då att lägenheten är kraftigt rökfylld och tar sig med svaga krafter ut genom ett fönster tillsammans med sina hundar. Hon beger sig till en granne som larmar räddningstjänsten. Räddningstjänsten får kl. 23.16 larm om brand. Station A och B larmas och åker med totalt 13 man. När räddningstjänsten anländer är lägenheten rökfylld, rökdykarna finner resterna av en dammsugare i vardagsrummet som glöder, de drar ur sladden från vägguttaget och kyler ned resterna med lite vatten. I övrigt ventileras bostaden. Kvinnan i huset förs till sjukhus.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen kan konstateras att lägenheten är kraftigt sot- och rökskadad. I vardagsrummet finns resterna av det som en gång varit en dammsugare. Sladden till dammsugaren har varit ansluten till vägguttaget. Golvbeläggningsen är kraftigt brandskadad. Några andra brandhårdar finns inte i lägenheten. Kvinnan är rökare och ovanför dammsugaren på en byrå finns en askkopp med fimpar.

SLUTSATS

Branden har startat i eller i direkt anslutning till dammsugaren. Det går inte att avgöra om dammsugaren varit behäftad med något tekniskt fel eller om kvinnan råkat tappa någon cigarettglöd på densamma.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk förelåg till hela fastigheten.