

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om spridningsrisk till annans egendom.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

OBJEKTET

Objektet är ett fristående fritidshus ca 50 m² stort. På byggnadens baksida finns en bityggnad på ca 15 m². Avstånd till omgivande skog är ca 15 meter. Huset är byggt helt i fibrösa material.

HÄNDELSEN

Innehavaren åkte hemifrån ca en halvtimme innan branden upptäcktes av omkringboende. Han hade som sista åtgärd före avfärd fimpat en cigarett i en på förstukvisten stående blomlåda. Lådan var till stor del fylld med torv varför branden var näst intill oundviklig. Grannar räddade huset från större skada genom en relevant släckinsats. När räddningstjänsten anlände ca en kvart efter larm återstod endast säkring av brandplatsen. På femton minuter hade branden blivit total utan grannarnas initiativ.

UNDERSÖKNINGEN

Ingenting motsäger det beskrivna händelseförloppet varför undersökningen blev enkel.

SPRIDNINGSRISK

Risken för spridning till annans egendom var uppenbar.

SLUTSATSER

Torvfyllda blomlådor skall inte användas som askkopp.