

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

En dödsbrand föranleder automatiskt en undersökning. Polisens tekniker ville ha mig med.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Rolf Forsell brandutredare.

## **OBJEKTET**

Objektet var ett äldre, friliggande, 1 1/2 våningar högt bostadshus. Bottenyta ca 80 m<sup>2</sup>. Kök vardagsrum och sovrum i bottenvåningen och två sovrum på övervåningen. På fastigheten fanns även ett fristående garage samt ett förrådshus av mindre modell. I grannskapet finns flera bostadshus av liknande slag som det brunna.

## **HÄNDELSEN**

Kl 03:53 larmades räddningstjänsten om en brand. Man kom till brandplatsen 21 minuter senare och fann ett helt övertänt hus. Det eller vad som fanns i det, gick inte att rädda. Huset brann ner till grunden. Uppgifter från grannar till byggnaden indikerade att en människa kunde finnas kvar i ruinen. Fastighetens ägare, en 80-årig man, bodde normalt på ett kommunalt äldreboende men vid brandtillfället uppehöll han sig i sitt eget hus. Man hade försökt få honom tillbaka till äldreboendet utan resultat.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Polisens tekniker startade sin undersökning med att med hjälp av en grävmaskin skala bort den översta halvmeteren av brandresterna. Därefter vidtog den egentliga undersökningen. Polisen hade bestämt sig för att använda sig av en skikhund varför en ledig sådan måste inväntas. Två dagar senare fanns en hund tillgänglig och undersökningen kunde starta. Hunden lokaliserade ganska omgående en plats i brandresterna som var mest intressant. Platsen visade sig vara mannens sovrum och det hörn i rummet där han haft sin säng. Friläggningen genomfördes metodiskt och vi nådde efter någon timme golvet. Här fann vi resterna av en säng ovanpå en genombränning i golvet. Några liknande genombränningar fanns inte i närheten. I anslutning till sängen fanns något som visade sig vara resterna av den saknade mannen. En bit av höger ben och höger fot var i princip allt som återstod. I övrigt lyckades vi samla ihop ca 1/2 kg benrester.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisken till på fastigheten liggande garage och bod var stor, men obefintlig till andra byggnader i närheten.

## **SLUTSATSER**

Den gamle mannen har rökt i sin säng. Sängen har tagit eld och mannen omkommit. Han har kremerats och därefter har katastrofen fullbordats när hela huset brunnit ner.

## **ERFARENHETER**

Det finns inga som helst garantier, men en brandvarnare kan ha gjort susen i detta fall. I övrigt kan man konstatera att oddsen var låga; äldre (ca 80 år), man, ensamstående, alkoholiserad, storrökare!