

## **HÄNDELSEN**

Vid räddningstjänstens ankomst brann det i ett soprum, en soptunna i plast hade smält och branden hade spridit sig till golvet i soprummet, väggar och tak var rök och värmeskadade. Branden släcktes med vatten från släckbil och brandresterna lämpades.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Branden har startat i en soptunna som var placerad inne i soprummet. Två personer som passerade kiosken upptäckte att det rök, de gick och tittade och såg en dörr som stod på glänt samt att det brann inne i rummet. De larmade räddningstjänsten. Det fanns ytterligare ett soprum bakom kiosken detta var inte låst men fullt av brännbart material. Inga brytmärken kunde hittas på dörren till brandrummet var det antas att även detta rum var olåst.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Risk för brandspridning till resten av byggnaden. Skulle branden ha spridit sig finns risk för rökspridning som skulle kunna skada människors liv/hälsa.