

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN, polisen och Ola Käll, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Fastigheten är ett flerfamiljshus på 5 våningar inkl. markplan. Berörd lägenhet är på 2 rum och kök samt belägen på 3:e våningen.

Lägenhetens brandbelastning är mycket låg.

HÄNDELSEN

I lägenheten bor 1 man. Han berättar att han bytt säng med en granne p.g.a. att han skall flytta. Den nya sängen hade han hämtat ner på eftermiddagen den 1:a maj. Madrassen var kvar hos den förre ägaren. Sängen är en enkelsäng med resårbotten och ett madrassöverdrag påsatt. Den nye ägaren skulle skruva dit en fotände när han samtidigt rökte och tappade cigarettglöd i sängen. Han upplevde att det brann rejält och slet bort madrassöverdraget som hamnade på golvet. Han försökte släcka med vatten men misslyckades och upptäckte att det även brann i soffans ryggstöd. Brandvarnaren tjuoter och en granne upptäcker branden och larmar räddningstjänsten som kl 17.34 får larmet. Station A åker med 7 man. Vid framkomsten är trapphuset något rökfyllt och rökdykare tar sig upp på våningsplanet och när de kommer in i lägenheten ser de att det brinner på golvet. Branden är på väg att självslockna och de använder lite vatten för släckningen samt ventilerar lägenheten och trapphuset. Mannen som befann sig i lägenheten förs till sjukhus för lättare rökskador.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen konstateras att mannen paketerat sina ägodelar i några pappkartonger som står i vardagsrummet, där finns också en soffgrupp, ett soffbord, en TV samt sängen utan madrass. Det är flera bränningar i golvet och den kraftigaste är vid sänggaveln. Soffans bakre ryggdel är också brandskadad. Ingen el-utrustning finns vid sängen. Det finns rester kvar av sängöverdraget vid den kraftigaste golvbränningen. Inga spår av brännbar vätska kan kännas. Mannen anländer till lägenheten och berättar hur han upplevt brandtillfället. Hans berättelse styrker brandskadorna på golvet och på soffan.

SLUTSATS

Det kan konstateras att personen varit slarvig med cigaretten när han försökt skruva ihop sängen.

SPRIDNINGSRISK

Då branden varit på väg att självslockna bedöms spridningsrisken som liten.