

Branden startade i plåtskjulet kloss an fasaden. Utrymmet användes tidigare, då lokalerna inrymde en livsmedelsbutik, för uppställning av kundvagnar. Nu var skjulet fyllt med skräp och möbler.

När räddningsstyrkan anlände, klockan 18.14, hade branden i plåtskjulet spridit sig till huvudbyggnadens fasad och tak. Taket som var byggt med ett undertak, där brandgaserna ansamlade sig, blev tillsammans med lokalen i övrigt svåra att rökventilera. I viss mån underlättade takluckorna detta arbete, dessa fick dock öppnas manuellt från taket. Allt talar för att branden i plåtskjulet var anlagd, en timma innan upptäckt passerade fastighetsköparen platsen. Han såg då ingen rök eller kände någon brandlukt, däremot såg han att det stod möbler i skjulet. Under fasadplåten antändes ganska omgående träkonstruktionen. Hade branden inträffat nattetid skulle sannolikt byggnaden ha totalskadats.

Plåtskjulet användes som ett skräpförråd, det kunde också ev. ha varit ett tillhåll för någon, möbleringen kan i viss mån peka på detta.

Området är en livligt frekventerad handelsplats, åtminstone på veckosluten då det vimlar av människor runt de olika byggnaderna och försäljningsstånden. Några bränder har tidigare inträffat i omgivningarna, varför de olika intressenterna bör tänka på den potentiella brandrisken, vilken i första hand utgöres av presumtiva brandanläggare. Det bör alltså inte se ut som det gjorde på den öppna platsen bakom den livligt frekventerade marknadsplatsen.