

När räddningspersonalen kom till platsen, klockan 05.24, hade elden fått fäste i fasaden och träpanelen brann med öppen låga.

Brandgaserna trängde in bakom fasadplåten, varför risk förelåg för vidare spridning. Ett lägenhetsfönster låg i direkt anslutning till branden, i lägenheten fanns vid tillfället ingen hemma. Enligt fastighetsskötare på platsen är den aktuella uppgången ett kärt tillhåll för en del skumraskfigurer. Åverkan och klotter, samt inbrott i den underliggande källaren hade tidigare drabbat fastigheten. Ytterst nära att branden spridit sig in till lägenheten via fönstret. Om kartongerna och skräpet hade legat där före branden, eller rent av burits dit vid anläggandet, finns det inga uppgifter om. Att området är utsatt kunde vi konstatera då vi kontrollerade trapphuset mot källaren och garaget. En liten men dock brandhärd i källartrappan och ovan denna lilla brandhög hade man sabbat lysrörsarmaturen. Förmodligen, och dessvärre, kommer vi säkerligen att få anledning att besöka den aktuella fastigheten igen. Vi får hoppas att man då inte förvarar kartonger och skräp lika vidlyftigt!