

HÄNDELSEN

Brand på en plastlåda avsedd att ha sand i. Lådan stod placerad mot en vägg på skolan, den som hade larmat orkade dra lådan en bit från väggen. Branden släcktes enkelt med en stråle från första bilen. Därefter gick man igenom skolan för att kontrollera att ingen rök trängt in via ventilationen.

UNDERSÖKNINGEN

Brand hade anlagts i en tidningshög på lådans lock, lådan var placerad mot skolans vägg under en utstickande takfot. Just denna del av skolan är byggd i ett plan och takfoten befann sig ca. 2,75 meter ovanför nämnda låda. Ett attentat mot skolans ventilationsfläktar placerade på taket ovanför den plats där lådan fanns upptäcktes också. I detta fall hade någon klippt av samtliga elektriska ledningar till fläktarna. Med anledning av detta brandtillbud har kommunen övervägt att eventuellt testa ett fasadlarm.

SPRIDNINGSRISKER

Hade inte lådan i ett tidigt skede dragits bort från väggen är risken stor för spridning till takfot och vidare till resten av skolan, hade detta skett föreligger även risk för rökspridning till intilliggande bostadsområde som kunnat skada människors liv / hälsa.