

INLEDANDE BESKRIVNING

Ännu en brand inne på skolans område, denna gång en container med brännbart byggavfall som stod placerad endast någon meter utifrån ett större skärmtak. Lyckligtvis blev det ingen brandspridning till skolbyggnaden. Trots att skolan så sent som den xx-xx-xx drabbades av en anlagd brand mot en paviljong är det ingen av skolans personal som reagerar på placeringen av containern. Den tidigare branden föregicks av ett inbrott där förövaren stal en gasolbrännare vilken senare placerades brinnande mot entrédörren till paviljongen. Det automatiska brandlarmet räddade byggnaden vid det tillfället. Under förra året hade räddningstjänsten fyra händelser på skolan. En container, två falsklarm och brinnande papper inne. Detta borde göra personalen alerta på att det kan inträffa bränder i skolan och medvetna om risken med containerns placering så nära fasaden. Vid samtal med vaktmästaren på skolan lovade han att flytta container omgående.

HÄNDELSEN

Omfattning vid ankomst

Brand i byggavfallet i containern.

Räddningstjänstens åtgärder

Bekämpning av branden.

Skadeomfattning

Skadorna begränsades till en färglös container.

Spridningsrisker

Risk för spridning till skolbyggnaden förelåg.

UNDERSÖKNINGEN

Platsbeskrivning

Skolan är en större byggnad i flera plan uppförd i olika material. Vid platsen för branden är fasaden av tegel och betong. Skärmtaket är i betong.

Primärbrand

Avfallet i containern.

Brandorsak

Troligen anlagd.

SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER

Turligt nog var fasad och skärmtak av obrännbart material samt container inte helt fylld. Detta påverkade utgången av branden. Risken för spridning ligger i de glaspartier som satt på fasaden under skärmtaket. Hade det samlats heta brandgaser där kunde vi fått brandspridning in i skolbyggnaden. Förhoppningsvis får vi genom olika åtgärder och information en mer medveten personal på objekten som ser vilka risker som finns just där och då. Detta skulle minska antalet skador och mycket pengar sparas genom enkla åtgärder som att se till att inget brännbart finns intill fasader, att det är rent från skräp som inbjuder till att anlägga en brand m.m.

