

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Lägenhetsbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Ola Käll, räddningstjänsten.

OBJEKTET

Lägenheten är om 3 mm med kök och normalt möblerad. Den är belägen i ett flerfamiljshus med 5 våningsplan. Bottenplan inrymmer butiker och en restaurang. Berörd lägenhet är belägen på våning 3.

HÄNDELSEN

I lägenheten befann sig hyresgästen. Hon hade ställt en kastrull med matolja på spisen och satt på spispattan på högsta effekt. Därefter gick hon i ett annat rum och glömde bort den påslagna spisen. Hon hör sin brandvarnare gå igång och ser då hur det brinner med öppen låga från kastrullen. Hon springer in till sin granne för att larma, samtidigt hör en annan granne på våningen ovanför hur en brandvarnare tjuter, han beger sig då ut i trapphuset med en pulversläckare och går in i berörd lägenhet för att försöka släcka branden men lyckas ej. Räddningstjänsten får kl 16.01 larm om brand i byggnad på ovanstående adress. Station X-stad åker med 7 man. Vid framkomsten brinner det köksinredningen ovanför spisen, branden släcks med vatten och lägenhet och trapphus ventileras.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen kan konstateras att det brunnit på och ovanför spisen i bl.a. köksfläkt och kryddhylla. Kvinnans berättelse stämmer med brandskadorna.

SLUTSATS

Ännu en gång har det visat sig hur viktigt det är att inte glömma en påslagen spis samt att brandvarnaren larmat i ett tidigt skede.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk förelåg till lägenhet ovanför.

