

Levande ljus orsakade en lägenhetsbrand, söndagen den xx-xx-xx klockan 01.53. När räddningsstyrkan anländer, klockan 02.00, har lägenhetsinnehavaren själv lyckats släcka branden. Under släckinsatsen har mannen andats in en hel del rökgaser, han förs med ambulans till sjukhus. Branden har förevarit i lägenhetens toalettutrymme, där bl.a textilier, plastbackar och en trästol brunnit. En fläkt i toalettaket hade smält ner av värmen, kontroll av takisoleringen visade att branden inte spridit sig. Lägenheten ventilerades från rökgaser med räddningstjänstens fäktaggregat. Någon brandrök hade inte trängt ut i trapphuset, andra hyresgäster i trapphuset blev inte drabbade. Räddningsinsatsen avslutades klockan 02.25.

Ljuset hade varit tätt p.g.a att fastigheten drabbats av strömavbrott. Lägenhetsinnehavaren tror att han hade släckt ljuset, men var osäker på om så var fallet. Lampetten satt rakt ovanför den primära brandhärden på toalettgolvet. Enligt min bedömning har det levande ljuset i lampetten fallit ner och antänt underliggande brännbart material. Ljuslampetten, som är fastsatt i väggen intill dörren, kan mycket väl ha utsatts för en viss vibration när dörren öppnas och stängs. Dörren till toaletten har varit stängd under brandförloppet, hyresgästen har till stor del uppehållit sig i vardagsrummet. Enligt en anhörig till hyresgästen uppehöll sig denne framför datan i vardagsrummet. Han hade hörlurar på sig och hade ingen ögonkontakt med dörren till toaletten. När han varseblir branden ingriper han genast, han hämtar vatten i ett kärl från köket och lyckas själv släcka branden innan räddningspersonalen anländer. Under släckningen får han i sig en hel del brandrök, han förs också till sjukhus för undersökning.