

Anlagd brand i kvartersbutik på X-gatan, söndagen den xx-xx-xx klockan 22.39. Vid räddningstjänstens ankomst, klockan 22.48, brinner det med öppna lågor, vilka syns genom det trasiga fönstret vid nedgången. Branden är koncentrerad till plastbackar o dyl omedelbart innanför entrédörren. Brandröken har spridit sig till en intilliggande källargång samt till trapphuset mot bostadsdelen.

Brandplatsundersökningen: När jag anländer till butiken, på måndag förmiddag, är polisens tekniker redan där. Vi kan tillsammans snabbt konstatera att primärbranden har varit i direkt anslutning till entrédörren, vars dörrblad på insidan är helt kolad. Sannolikt har branden anlagts via brevinkastet i entrédörren, mindre troligt är att branden anlagts via det sönderslagna fönstret vid nedgången till butiken. En distinkt lukt av brännbar vätska kunde märkas vid golvnivån omedelbart innanför entrédörren. Polisens tekniker samlade in prover från området, prover som sedan sänds till SKL. Att branden anlagts råder det ingen tvekan om, inte minst skvallrar den påtagliga lukten av brännbar vätska om detta. Enligt butiksinnehavaren hade affären inte varit öppen under söndagen. Det allvarliga med branden är att brandröken spred sig till såväl källare som trapphus.