

Brand i sop- och återvinningsstation på X-gatan, onsdagen den xx-xx-xx klockan 02.40. Flera företag har sin verksamhet i de närliggande lokalerna. Fastighetsbolaget X förvaltar byggnaderna. När räddningsstyrkan kommer till platsen, klockan 02.59, brinner det under kraftig rökutveckling i återvinningsstationen. Fönster som vetter ut mot valvet har värmespräckts på tredje våningen. Branden hotar också en trädörr vilken leder till en genomgång i betongvalvet mellan byggnaderna. Personen som upptäcker branden befinner sig i den lokal på tredje våningen vars fönster spräckts. Han iakttar samtidigt hur en personbil, som tagit sig in på området, skyndsamt lämnar platsen.

Anläggningen är rejält utbränd, bl a har två större lättmetallportar delvis smält under branden. Betongtaket ovanför har också blivit ordentligt påverkat. Betongtaket ovanför har begynnande krackeleringsskador. Flera lokaler, vilka haft angränsande fönster, har varit starkt hotade av branden. När man noterar brandskadorna är det inte utan att man finner anläggningen en aning malplacerad. Både ur miljö- och brandsynpunkt, vilket även räddningsledaren noterar i sin rapport. När folk från de intilliggande företagen anlände på morgonen möttes de av de av sotiga väggar, spräckta glasrutor och en utbränd återvinningsstation. Söpkärlen till vänster, de som var placerade längst bort från branden, hade samtliga smältskador. I övrigt blev anläggningen totalförstörd och kommer sannolikt att återuppföras på annan plats.