

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i lägenhet.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Roland Sandén, brandförsvaret.

## **OBJEKTET**

Bostadshus i tre våningar.

## **AKTUELL LOKAL / LÄGENHET**

Lägenhet på ett rum och kök.

## **HÄNDELSEN**

Larm inkom till brandförsvaret klockan 11:34. Vid ankomsten till området så hör släckstyrkan en mindre explosion som straxt efter visade sig komma från den aktuella lägenheten på våning tre. När de kommer fram till porten så har ett mindre betongblock på ca 1,5 \* 0,5 m rasat ner bredvid porten orakat av rökgasexplosionen. Och även tryckt ut fönsterkarmen ur sina fästen. Rökdykarna fick bryta upp dörren och påbörja släckning och genomsökning. Det fanns ingen person i lägenheten.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Vid första kontrollen av lägenheten så föreföll det som att branden var anlagd på flera ställen. Sängen soffan och troligen i en fåtölj. Branden var mycket liten enligt rökdykarna vid inträngandet, mest så pyrde det på några platser i vardagsrummet.

## **SPRIDNINGSRISK**

Ingen. Troligen har rökgasexplosionen förbrukat allt syre. Sakkunnighetsyttrande krävdes in av polisen.

## **SLUTSATSER**

Branden var anlagd på flera ställen och en person blir anhållen för mordbrand. Som sedermera blev en rättegång mot den häktade mannen som anlagt branden. Han erkände att han anlagt branden.

## **ERFARENHETER**

Samarbete med polisen är mycket viktigt och ger kunskap och erfarenheter och information som släckpersonalen kan ge.

## **FÖRSLAG**

För brandpersonalen blev det en ny erfarenhet att byggnadskonstruktionen på fasaden som bestod av flera betongblock kunde falla ner med risk att någon kunde bli allvarligt skadad eller omkommit. Fönsterkarmen tryckte troligen ur infästningen för betongblocket vid rökgasexplosionen.