

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Skorstensbrand.

### OBJEKT

Fastigheten är byggd i början på 1940-talet. Enplans villa med vind och hel källare. Källaren har betongvalv, bärande stomme och regelverk är av trä. Fasaden är av stålplåt, taktäckning är betongpannor. Brandvarnare fanns i fastigheten.

### BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

#### Före framkomst

En granne upptäckte att det brann i skorsten. Han ringde på för att tala om att det brann. Ägaren ringde 112 för att larma.

#### Vid framkomst

Larmet är enstationslarm. SL skickade en brandman med sotarlåda till skorsten. Han släppte ner lodet i den aktuella skorstenspipan, för att den inte ska tätna. I pannrummet minimerades branden i pannans eldstad. Öppnade sotlucka för rensning och kylning. Temperaturen mättes på murstocken, men jag har inga uppgifter om vilken temperatur som uppmättes på murstocken. SL talade om att eldningsförbud råder tills sotaren har provtryckt skorstenen.

### UNDERSÖKNING

Undertecknad anlände till brandplatsen den xx-xx-xx kl. 10:00. Skorsten är av tegel och klädd med plåt. Uppgifter från ägaren så satt sotelden vid bjälklaget vinden. Sotaren har varit och sotat skorstenen den aa-aa-aa. Pannan är från 1965 och har inmonterad el-patron. Anläggningen har ingen ackumulatortank installerad. Ägaren eldade med blandved. Oljetanken är installerad i ett eget rum, med en mängd på 3 kubik som är tom. Ägaren hade kapat oljeledningen från tanken till brännaren för ca ett år sedan. En provisorisk koppling från en 25 liters plastdunk till brännaren var genomförd. Vedförrådet i pannrummet var skyddat med en löstagbar stålplåt, som håller veden på plats. Avståndet till pannluckan är ca 1,5 meter. Pannrummet var helt acceptabelt, dörren var stängd och kraftig.

### SPRIDNINGSRISK

Liten brandspridning om pannan får ”bakslag”.

### SLUTSATS

- Skorstenen är av tegel och klädd med plåt.
- Pannans tillverkningsår 1965.
- Tillverkningsnummer X
- El-patron i pannan.
- Bränsle: blandved.
- Sotelden satt i vindsbjälklaget vinden.
- Inga uppgifter om temperatur på murstocken.
- Trygg förvaring av ved.