

HÄNDELSE

När räddningsstyrkan anlände, klockan 23.35, brinner det i containern samt i väggen till en förråds- och soprumsbyggnad. De båda brandobjekten ligger bara någon meter från skolbyggnadens fasad. Mot förrådsbyggnaden hade en säng placerats, vilken var helt uppbränd samtidigt som branden fått ett rejält fäste i väggspanelen. Någon spridning mellan de två objekten var det inte, det var separata brandhärddar, uppsåttligt anlagda. Speciellt branden i förrådsbyggnaden kunde lätt ha spridit sig till fönsteröppningarna mot skolkökslokalen. Containern stod ca 15 meter från förrådsväggen, där också en säng hade antänts.

ÅTGÄRDER

Om containern fortsättningsvis skall ha denna placering bör den förses med låsanordning. Containern var i stort sett fylld med brännbart avfall, sannolikt hade sängen hämtats ur densamma.

SPRIDNINGSRISK

Förrådsbyggnadens placering, cirka en meter från fönstren mot skolköket, utgjorde en klar brandspridningsrisk vid tillfället.