

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Lägenhetsbrand på adress X i Z-stad xx-xx-xx kl xx.xx

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD**

yy-yy-yy av NN, kriminaltekniker och Tommy Broholm,  
Räddningstjänst Y

## **OBJEKTET**

Fastigheten består av 5 trappuppgångar adress Xvägen, 8 lägenheter i varje trappuppgång. Fastigheten är i 4 plan, bjälklag och avskiljning mellan lägenheterna består av gjutna valv och väggar. Lägenhetsytterdörrar i klass EI30. Balkonger och fönsterpartier mot Xvägen. Drabbad lägenhet är belägen i sutterängplan, 1 rum och kök, cirka 60 kvadratmeter. Brandbelastning något mindre än normalt, dock möblerad med soffgrupp och säng. Sex av lägenheterna i trappuppgången var uthyrda.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Granne larmar om brand i lägenheten och i trapphuset, vid räddningstjänstens framkomst har fönsterpartiet spruckit och kraftig brand och rök väller ut och slickar balkongen över. Branden i trapphuset har självslocknat. Räddningstjänsten släcker lägenheten, som blev helt utbränd, samt ventilerar trapphus och ovanliggande lägenheter.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Vid undersökningen visade det sig finnas minst 4 primärbrandhärddar : 1 Försök att antända grannens ytterdörr, 2 Försök att antända garderobsdörrar i trapphuset, 3 Brand i sängen i vardagsrummet, 4 Brand i soffa i vardagsrummet. Det har också visat sig att lägenhetsinnehavaren under kvällen tömt sin lägenhet på en hel del lösöre. Brandresterprover tagna i trapphuset visar inslag av bensin. Vid undersökningen konstaterades att branden var anlagd.

## **Kommentar**

Den skyldige har erkänt och dömts till rättspsykiatrisk vård