

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i bostadshus. xx-xx-xx klockan xx.xx
adress x Z-stad

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Bo Wiberg räddningstjänsten Z-stad yy-yy-yy klockan yy.yy

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Äldre bostadshus i två plan utan källare. Byggnadsytan ca 87 m². Nedre plan har kök, hall, 2 rum och badrum. Övre plan har ett stort rum och 2 mindre rum.

Öppen trapp från hallen till det stora rummet på övre plan. Huset byggt i trä med en timmerstomme, utvändigt beklädd med stående bräder. Plåttak. Huset är under årens lopp om- och tillbyggt några gånger. I huset bor en pigg äldre dam, 94 år gammal (ung).

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Fru Y, skulle laga till lite mat på eftermiddagen. Hon tog en kastrull med mat som skulle värmas, satte den på spisen och vred om knappen till spisplattan. Hon gick därefter ut och satte sig i den varma vårsolen. Troligen slumrade Fru Y. till lite grann för hon väcktes av att brandvarnaren tjöt. Hon gick in och såg då att det brann på spisen i köket. Fru Y. försökte släcka branden men detta misslyckades, hon tog sig till grannen och därifrån larmades räddningstjänsten. När räddningstjänsten anlände brann det kraftigt i köket. Insatsen inriktades på livräddning eftersom de inte visste om kvinnan var kvar i byggnaden. Hon kom från grannen efter en stund och omhändertogs då av ambulanspersonalen. Fru Y. hade fått brännskador på händerna och i ansiktet. Hon hade även inandats en hel del rök. Fru Y. kördes till sjukhus för vård. Släckinsatsen övergick till inre släckning och lite senare till yttre släckning pga. den kraftiga värmen. Detta kombinerades med att mellanskum sprutades in via nocken på huset. Branden dämpades och spridningsrisken undanröjdes.

UNDERSÖKNING

Byggnaden har stora brandskador både på nedre och övre plan, väggar och yttertak. På nedre plan är köket totalskadat. Allt tyder på att branden startat i köket. Undersökningen har i första hand koncentrerats till köket. De största brandskadorna är i spisens omgivning. Efter grovröjning och friläggning av spisen kunde konstateras att en av spisplattorna varit påslagen. Spisen har 4 plattor. På en av plattorna finns ett spislock av plåt. En annan platta har rester av något som smält, troligen någonting av plast. Där finns även bitar av aluminiumfolie, men de kan ha ramlat ner från skåpet ovanför spisen.

Brandorsaken är följande:

Fru Y. skulle värma lite mat i en kastrull på spisen. Kastrullen sattes på en av plattorna och vredet vreds på till full effekt. Därefter gick Fru Y. ut och satte sig i solen. Där i värmen slumrade hon till en stund och vaknade av att brandvarnaren som var placerad i halltaket tjöt. Hon gick in och såg då att det brann med öppen låga på spisen. Det som brann var ett paket med bröd. Fru Y. tog två st stekspadar som fanns i närheten och försökte lyfta bort det brinnande brödpaketet men paketet delade på sig så att det brann på en ännu större yta. Med händerna försökte hon lyfta bort det som brann med resultat att hon brände sig. Fru Y. gick upp på övre plan där hon hade två st handbrandsläckare med pulver stående. De stod i trappens övre del i en liten smyg. Hon släpade ner en 6 kg släckare till köket och försökte få igång släckaren. Branden hade i detta läge tagit sig i skåp och väggar. Hon misslyckades med att få igång handbrandsläckaren. Branden tog sig snabbt i köket. Fru Y. lyckades ta sig ut och ner till närmaste granne där räddningstjänsten larmades. Vid undersökningen hittades handbrandsläckaren stående på köksgolvet bredvid spisen. Orsaken till branden är att Fru Y. slagit på

fel platta. Plattan med kastrullen blev aldrig varm. På plattan bredvid kastrullen fanns brödpaketet och ev. annat brännbart. Branden fick ett snabbt förlopp mycket beroende på att köksväggar och tak var klädda med träpanel. Huset var ombyggt, väggar och tak riktade med den följdén att det blir mycket luft i utrymmen bakom panelen. Kök, matrum och hall var en stor yta utan avskiljning. Snabb rök- och brandspridning till övre plan genom den öppna trappen från hallen.

SPRIDNINGSRISK

Det fanns ingen risk för brandspridning till andra byggnader i omgivningen.

SLUTSATSER

Branden har startat i köket. Brandorsaken är att fel platta på spisen har slagits på. På en av plattorna fanns ett brödpaket. Fru Y. har försökt lyfta bort det brinnande brödpaketet. Ett misslyckat släckförsök med en handbrandsläckare har gjorts. En fungerande brandvarnare larmade.

ERFARENHETER

Handlingskraftigt och klartänkt att hämta handbrandsläckaren på övre plan i ett skede när branden ökar i köket. Hade Fru Y. lyckats få igång pulverläckaren hade branden fått ett helt annat förlopp och utgång.