

OBJEKT OCH HÄNDELSEBESKRIVNING.

Beskrivning av objektet.

En lantbruksegendom som ligger 26,7 km från brandstationen i X-stad och 10,4 km. från brandstationen i Z-stad. Gården är inte bebodd men brukas utav ägaren. Gården består utav bostadhus, diverse skjul och en normalstor ladugård. Gården ligger undanskymd från övriga gårdar i byn.

Händelsen.

Natten mellan fredag och lördag kommer en granne körandes på vägen till sin fastighet, och ser en rökpelare längre in på framfartsvägen. Han åker dit och ser brand i ladugården, larmar räddningstjänsten. Han kontaktar ägaren som bor på en gård några kilometer där ifrån. Det brinner mest i logdelen där traktorerna är placerade. Det blir en våldsamt brand även till övriga delar av ladugården. Räddningstjänsterna Z-stad deltid och X-stads heltidsstation blir larmade till platsen. Ägaren och den som larmade är på plats när rä-tjänsten kommer fram. Vid samtal med ägaren får vi vetskap om att han har gasflaskor i ladugården. Eftersom ladugården är totalt övertänd och inte hotar andra byggnader, så beslutar undertecknad som var rä-ledare att vi backar och tar skydd för att bevittna branden. Det fanns gassvetsverk och 2 st. P 19 gasolflaskor i byggnaden. Inga djur fanns i ladugården.

UNDERSÖKNING:

Omständigheter.

Vid samtal med ägaren, var ladugården tom förutom 2 st.traktorer, ett fåtal mindre maskiner samt mycket virke som förvarades på logen. Han berättade också att han laddade batteriet på en utav traktorerna, och detta påbörjades på förmiddagen. Just i denna delen av ladugården har branden med mycket stor sannolikhet startat. En stor grind var låst till gårdsplanen från framfartsvägen. Polisen misstänker inget brott i samband med branden.

SAMMANFATTNING-ERFARENHETER-UTLÅTANDE

Laddning av batterier i en sådan brännbar miljö är inte att rekommendera.

Gasflaskor i byggnaden fanns inte vid ytterdörr, ej heller någon varningsskylt.





Ventilen sköt på acetylenflaskan. (5 liter)



Detta är en pulversläckare som låg i ladugården.



Den vänstra gasolflaskan sköt ventilen. Den högra har säkerhetsventilen löst.