

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad den xxxx-xx-xx klockan 14:59 i X-by.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Bo Wiberg räddningstjänsten Z-stad yyyy-yy-yy klockan 13:15

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Byggnaden finns på en äldre jordbruksfastighet. Där finns ett bostadshus, ladugård, förråd/vedbod samt den byggnad som brunnit och en enplansbyggnad som används som bostad. Tidigare en s k bagarstuga. Byggt år 1929. På fastigheten pågår ett omfattande renoveringsarbete. Det stora bostadshuset som är i två plan, renoveras från grunden till taket. Det har värmeisolerats, nya golv, ny tak- och väggbeklädnad, murad kamin, nytt kök, nya fönster mm. Under ombyggnadstiden flyttades allt lösöre i huset över till den mindre byggnaden. Den mindre byggnaden blev ett förråd samt att man även använde köket för att kunna laga mat under dagen. Byggnaden användes inte för övernattnig under ombyggnadstiden

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Den aktuella dagen var ägaren och en hantverkare i full verksamhet i huset. En granne som bor ca 75 m därifrån såg att det rök från den mindre byggnaden. Han gick närmare och såg då att det brann i huset. Han larmade ägaren samt räddningstjänsten. Det brann nu i köket och i en del av lösöret som fanns i huset. Ägaren och grannen drog fram en vattenslang och försökte släcka branden utan framgång. Under släckningsförsöket brände ägaren sig i ansiktet och på händerna och armarna. Hon fördes senare till sjukhus för vård. När räddningstjänsten anlände var hela huset övertänt. Insatsen inriktades i första skedet till att begränsa branden så att inte närliggande byggnad skulle skadas. Avståndet mellan byggnaderna var endast ca 5 m. Detta lyckades och branden i huset släcktes.

UNDERSÖKNING

Byggnaden är ca 5 x 9 m i ett plan. Stommen är av timmer, invändiga väggar är reglade och klädda med en träfiberskiva. Yttertaket belagt med plåt. Hela byggnaden har stora brandskador, de största skadorna är i köket. Allt lösöre som förvarades från den andra byggnaden har brunnit bort. Undersökningen koncentrerades till köket. Bland resterna från det som varit köksskåp och annan inredning fanns en kokplatta med två plattor. Det är en kokplatta av märket X. Ett av vreden är vridit så att värmeeffekten är i läget max. Ägaren bekräftar att en av plattorna har använts. Hon hade under eftermiddagen varit inne i byggnaden och tagit en kastrull med vatten och ställt på kokplattan. Kokplattan ställdes på max effekt. På kastrullen lade hon ett lock av plast. Denna kastrull blev sedan bortglömd. Den troliga brandorsaken är att plastlocket har smält av värmen och senare antänts. Lågorna från det brinnande locket har tagit sig i omgivande inredning och det som fanns på intilliggande bänk. När branden upptäcktes så brann det mesta i köket och branden hade tagit sig i allt lösöre som fanns i närliggande rum. Någon teknisk undersökning av kokplattan har inte gjorts.

SPRIDNINGSRISK

Det var stor risk för brandspridning till intilliggande byggnad.

SLUTSATSER

Branden har börjat i köket. Brandorsaken är troligen en glömd kokplatta. Ett lock av plast har antänts. Ägaren har gjort ett släckförsök med en vattenslang.

ÅTGÄRDER

Kopia på rapporten har skickats till Ulf Erlandsson Räddningsverket
Karlstad.