

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i torktumlare

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Jan-Erik Jansson Brandinspektör

BESKRIVNING AV BYGGNADEN / OBJEKTET

Flerbostadshus.

BESKRIVNING AV AKTUELL LOKAL / LÄGENHET

Tvättstuga i källarplanet. Brandtekniskt avskiljd mot trapphuset.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Larm till räddningstjänsten: Kl. 14.02

Första fordon ut: Kl. 14.04

Framme: Kl. 14.06

Avslutat: Kl. 14.42

En kvinna hade torkat tvätt i tumlaren och precis tagit ut tvätten och stängt locket. Då såg hon rök och lågor komma ur maskinen. Hon försökte släcka med vatten, men misslyckades. Larmade räddningstjänsten och stängde dörren till tvättstugan. När X brandstyrka anlände så bröt de strömmen, lossade fronten och släckte med vatten. Vädrade ut röken ur lokalen.

UNDERSÖKNINGEN

Brandutredningen begränsas i omfattning till fakta runt själva branden och skall ses mer som en information om fabrikatet mm på torktumlaren för att ev. kunna sammanställa liknande händelser nationellt (SRV). Undersökningen av maskinen gjordes tillsammans med brandmästaren från X. Polisen gör ingen egen undersökning. Under frontpanelen ser man att den största brandskadan finns i ett relä eller liknande. Filter mm är ej igensatta.

SPRIDNINGSRISK

Då dörren till tvättstugan var stängd skulle brandspridningen begränsas till detta utrymme. Risken för att röken skulle spridas till korridoren utanför är högre. Från källarkorridoren finns ytterligare en EI 60 dörr mot trapphuset.

SLUTSATSER

Tillfälligheter gjorde att användaren av torktumlaren råkade befinna sig i tvättstugan just när branden började. Detta gjorde att släckinsatsen kunde påbörjas i ett tidigt skede.

FÖRSLAG

Någon form av rökindikering med larm till trapphuset, fastighetsskötare el dyl. bör rekommenderas i utrymmen där liknande utrustning användes och det ofta inte befinner sig personer samtidigt som maskinerna är i drift.



Till höger syns el-relä el.dyl som är brandskadat.



Frontplåten har brandskador som stämmer överens med de största skadorna på maskinen. (står upp och ner)