

SYFTE MED OCH ANLEDNINGEN TILL UNDERSÖKNINGEN/ERFARENHETSÅTERFÖRING

- Att återföra erfarenheter till företaget/personalen och deras agerande vid larmtillfället/brandtillbudet.
- Förbättringsförslag som kan göras av säkerheten/brandskyddet utifrån tillbudet.

BRAND/OLYCKSORSAK

Undersöks av elektriker som byter ut samt sänder skadad utrustning till Elsäkerhetsverket för att finna brandorsak.

BESKRIVNING AV BRAND/OLYCKSFÖRLOPP

Brand hade uppstått i säkrings/anslutningsdosa placerad ca 3,5 från golv. Dosan var ansluten till fläktmotor. Vid tillfället befann sig AA ca 25 m från platsen och uppfattade en mindre explosion från dosan med brand som följd. AA fick tillsammans med en kollega fram en CO2 stackare och släckte branden innan spridning.


ÅTGÄRDSFÖRSLAG OCH ERFARENHETER TILL ENSKILD

(ägare och nyttjanderättshavare)

- Skicka skadad utrustning till Elsäkerhetsverket för undersökning av brandorsak
- Beroende på orsak till branden kontrollera samtliga säkrings och anslutningsdosor.

ERFARENHETER OCH UTVÄRDERING AV INSATS


- Bra insats av egen personal med handbrandsläckare.
- Genomförd utrymning - bra organisation.
- Bra info till räddningsledare - se alltid till att informera om bästa angreppsväg för eventuell insats.



Den utbrända säkrings/anslutningsdosa.



Lock till säkrings/anslutningsdosan med bortbränt isoleringsmaterial.



Värme och sot påverkad stålbalk nedanför säkrings/anslutningsdosan.