

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Lägenhetsbrand på 6:e våningen.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandmästare Ragne Hanning räddningstjänsten.

BRANDEN

Lägenhetsinnehavaren och en annan familj satt och drack kaffe vid köksbordet första advent. De skulle sedan gå till sin firma för att julpynta där. De lämnade lägenheten vid 18.30-tiden. De återvänder strax efter kl 23.00. De såg ett flämtande sken i sitt köksfönster från gatan. Lägenheten är belägen på 6:e våningen. De rusade upp och öppnade lägenhetsdörren. De möttes av svart rök och stängde dörren till trapphuset. De trodde att deras son fanns kvar i lägenheten.

Larmet kommer till räddningstjänsten kl 23.18. Kl 23.23 anländer brandmästare NN med tre brandbilar och en ambulans, sammanlagt 12 man.

Rökdykare går in och kan snabbt konstatera att inga personer finns kvar i lägenheten. Branden som är koncentrerad till köksbordet, gardiner och en symaskinshuv släcks snabbt. Familjen får flytta hemifrån några månader när lägenheten renoveras.

UNDERSÖKNINGEN

Lägenheten är en större lägenhet på 4 rum och kök. Lägenheten har kraftiga rök- och sotskador i alla rum. Branden är koncentrerad till köket. Framför allt till köksbord, duk, gardiner, symaskinshuv och en timer. Köksbordet har en genombränning. Enligt uppgift från de boende har de förmodligen glömt släcka adventsljuset när de gick hemifrån. Brandbilden talar också för detta. De levande ljusen har antänt ljusmanschetten som ramlat ned och bränt hål i köksbordet, därefter har branden spridits via bordsduk till gardiner och symaskinshuv, elledningar och timer.

BRANDORSAK

Glömt levande ljus. Typisk "julbrand".

SLUTSATS OCH KOMMENTAR

Brandvarnare fanns i lägenheten. Ingen har hört den. En liten brand som fick stora konsekvenser för de boende. Flytta hemifrån lagom till jul. Information, information och åter information är enda chansen att förebygga sådana här bränder.

Familjen ställde upp på ett fint sätt i den lokala dagstidningen och varnade för hur lätt det är att glömma levande ljus. Ett bra exempel på hur förbyggande arbete kan bedrivas.



Fotot visar köksbordet där ljusstaken varit placerad samt symaskinen och en el-ljusstake som varit placerad i fönstret.