

PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet på servicehus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Reidar Almqvist, Brandförsvaret m fl.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Söndag 12.46 inkom automatiskt brandlarm till brandförsvarets larmcentral. Personalen hörde skrik från den aktuella lägenheten. Man öppnade lägenhetsdörren med huvudnyckel som personalen bär på sig. Då personalen kom in i lägenheten visade det sig att lägenhetsinnehavarinna suttit på balkongen och rökt, och tappat sin cigarett i knät. Kvinnan hade rest sig och fått tag i sin gästol och gått några steg mot köket och hade då ramlat. När personalen kom in brann det i lägenhetsinnehavarinna's kläder, som de lyckades släcka med våta handdukar.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Huset är ett servicehus avsett för äldre. Det är helt uppbyggt i betong, bjälklag samt lägenhetsavskiljande väggar är i betong. Dörr till lägenheten är i brandteknisk klass EI 30. Två brandsäkra trapphus finns att tillgå, ett av dessa leder direkt ut till det fria. Brandventilation i trapphus sker genom fläkt. Automatiskt brandlarm finns i fastigheten. Rökdeckare i varje lägenhet. Larmet är kopplat till brandförsvaret.

SPRIDNINGSRISK

Branden fick ringa omfattning. Någon brandspridning till övriga lägenheter ägde ej rum.

UNDERSÖKNINGEN

Lägenheten består av ett rum med sovalkov, kök samt hall. Den tekniska undersökningen visar att branden startat på balkongen. Efter samtal med personalen framkom det att kvinnan var rökare samt att hon vid flera tillfällen glömt cigaretten. Trolig brandsorsak är att kvinnan tappat cigaretten. Kvinnan avled två dagar senare av skadorna.

SLUTSATS

Personalen handlade på ett föredömligt sätt. Släckte branden i kvinnans kläder. Mötte brandförsvaret samt informerade att branden var släckt, men att en person hade fått brännskador. Personer som är så slarviga bör ej få röka utan tillsyn.

Foto

Bilden visar brandens ringa omfattning.

