

# PROTOKOLL ÖVER BRANDUNDERSÖKNING

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kenneth Möller, Brandförsvaret m fl.

## HÄNDELSEFÖRLOPP

Kl 14.10 fick brandförsvaret larm om en lägenhetsbrand.

Vid framkomsten möttes brandpersonalen av grannen samt en hemvårdarinna som berättar att en kvinna ligger död inne i en lägenhet på 7 tr.

Brandpersonalen tar sig in i lägenheten som är rökfylld men "sval". Någon brand kan ej upptäckas, men i köket påträffas en äldre kvinna som är bränd till döds. Köket visar kraftiga skador efter brand på dels inredning samt att delar av innertaket i puts har fallit ned på golvet. Värmeskador finns även i hallen som gränsar till köket, men i övrigt har lägenheten endast sot- och rökskador.

## BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden är ett bostadshus i 7 våningar och har ett öppet trapphus utan fönster. Bjälklag är i gjuten betong, vilket även gäller lägenhetsavskiljande väggar. Dörrar mot trapphus bedöms till EI 15. Trapphuset är utrustat med brandventilation vilken fungerade.

## UNDERSÖKNINGEN VISAR

Efter samtal med hemvårdarinnan konstaterades:

Kl 10.45 lämnades den äldre kvinnan ensam som var vanligt. Hon hade då ett ljus tänd på bordet. Kvinnan var rullstolsbunden och hade inte lämnat lägenheten på mycket lång tid, ca 1 år.

När hemtjänsten åter kommer vid 14.10 och öppnar dörren möts hon av rök. Hon knackade på hos grannen som dels larmar brandkåren samt försöker att göra ett räddningsförsök men vänder ut igen. Det troliga är att kvinnan har fått brand i sina kläder, fallit ned på golvet och omkommit. Branden har sedan självslocknat, troligen i brist på syre. Fönstren visar sprickbildningar men är hela.

## SLUTSATS

Åter en dödsbrand i hemmiljö, orsakad av levande ljus där gammal handikappad kvinna omkommer efter brand i lättantändliga kläder.

## Foto

Bilden visar tydligt att branden varit intensiv i golvnivå och spridit sig uppåt.

