

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Källarbrand

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På onsdagen kl 08.00, larmades räddningstjänsten om en källarbrand. Vid räddningstjänstens framkomst kl 08.13 rök det kraftig från källaren. Rökdykargrupp gick in och släckte branden.

PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är en hyresfastighet med fyra våningar och källarplan. Fastigheten är uppbyggd av betong. Det finns en ingång från gården väster om fastigheten och en källaringång på den östra sidan, se bild 1.

UNDERSÖKNING

En hyresgäst hade under kvällen ställt en papperskartong med diverse saker i samt en sängbotten i källargången, strax innanför den östra ingången. Hyresgästen skulle ställa in dessa saker i förrådet som hon hyr. Någon hade emellertid bytt lås i förrådsdörren, så hon kom ej in, utan hennes saker fick stå kvar i källargången.

Brand har utbrutit i papperskartongen och därefter spridit sig till sängen som stod uppställd intill. Brand och rök har därefter skadat väggen och en del rör- och elledningar, som löper ovanför där pappkartongen stod uppställd, bild 2.

BRANDORSAK

Någon naturlig anledning till branden kan ej anges, varför branden kan anses såsom anlagd, antingen med uppsåt eller av våda.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.

Bilden visar var pappkartongen stod uppställd samt de skadade elledningarna.

