

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

Anledning till undersökningen

Brandtillbud i förrådsbyggnad

Undersökningen utförd av

Urban Söderberg, Brandförsvaret

Upplysningar

Torsdag kl 16.49, inkom larm till brandförsvaret om brand i förråd intill ett bostadshus. När brandförsvaret ankom till platsen kl 16.58 var det rökutveckling ur en av dörrarna till den aktuella förrådsbyggnaden. Rökdykare gick in och hittade snabbt en bänkspis med två plattor från vilken det rök kraftigt (inga öppna lågor). Rökdykarna lyfte ut spisen från lokalen och gick sedan in i lokalen igen för att kontrollera utrymmet men hittade inget ytterligare.

Förrådsbyggnaden användes vid det aktuella tillfället för förvaring av byggmateriel och färg som användes vid renovering av det intilliggande boningshuset. En liten del av byggnaden användes dessutom som pausrum för de hantverkare som jobbade med renoveringen. Detta utrymme var inrett med ett bord plus några stolar, ett kylskåp och bänkspisen som var placerad ovanpå kylskåpet. Ingen fanns i pausrummet vid det aktuella tillfället. Larmeringdes in av en målare som från boningshuset observerade kraftig rökutveckling från förrådsbyggnaden.

Undersökning

Rökdykarnas enda åtgärd vid insatsen var att de drog ur spisens nätanslutning och bar ut spisen ur utrymmet. Det kunde därför snabbt konstateras att den spisplatta på vilken någon placerat en telefon var påslagen på högsta effekt. Den person som larmade gjorde bedömningen att siste man lämnat pausrummet ca 30 minuter innan rökutvecklingen från utrymmet uppmärksammades. Lokalen var inte låst.

Slutsats

Brandtillbudet har orsakats av att en telefon placerats ovanpå en spisplatta som av någon anledning varit påslagen eller blivit påslagen sedan telefonen placerats där. Ingen av de personer som undertecknad talade med ville kännas vid hur denna situation kunnat uppstå.

Polisen gjorde ingen undersökning.

Telefonen på spisplattan.

