

# PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

## Anledning till undersökningen

Brand i tvättstuga samt brand i sluss till skyddsrum.

## Undersökningen utförd av

Urban Söderberg, Brandförsvaret.

## Upplysningar

Dessa bränder var nummer tre och fyra i en serie av fem bränder samma adress under en vecka.

Lördag klockan 22.18, inkom larm till brandförsvaret om brand i tvättstuga på Xgatan 3A eller 4. Innan brandförsvaret anlände till platsen meddelade SOS att de fått uppgift om att det var på Xgatan 3C det brann. Vid framkomsten visade det sig vara två bränder, den ena i tvättstugan till Xgatan 3A och den andra i slussen till ett skyddsrum på Xgatan 3C.

Byggnaden är ett flerbostadshus i 8 våningar och källare. Byggnaden omfattar tre trappuppgångar vilka har förbindelse med varandra via källaren. Från källaren når man även ut till ett underjordiskt garage vilket i sin tur står i förbindelse med ytterligare ett flerbostadshus.

Branden i tvättstugan släcktes av brandförsvaret medan branden i skyddsrumsslussen i det närmaste släckts av en av de boende i huset som sprungit upp till sin lägenhet och hämtat sin pulversläckare.

## Undersökning

I tvättstugan har det brunnit i en mindre korg samt i en mangelduk. Värmeskadorna är begränsade till området vid mangeln. Ringa rökskador.

I skyddsrumsslussen har det brunnit i en barnvagn. Värmeskadorna är begränsade till skyddsrumsslussen. Rök har spridit sig till de lägenhetsförråd som är belägna i skyddsrummet.

## Slutsats

Båda bränderna har anlagts.

Branden i tvättstugan har anlagts i en mindre tvättkorg vilken placerats under mangelduken.

Branden i skyddsrumsslussen har anlagts i en barnvagn.

Polisen misstänker att samma person anlagt samtliga fem bränder på samma gata under en vecka.



Bilden visar tvättstugan.