

# PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

## Anledning till undersökningen

Brand i bastu

## Upplysningar

Denna brand var den sista i en serie av fem bränder på samma gata under en vecka.

Den aktuella byggnaden är ett flerbostadshus med källare, vind samt fyra våningar med bostadslägenheter. Byggnaden omfattar fyra trappuppgångar, Xgatan 5 - 11. Bastulokalen är förlagd till källaren i korridoren mellan Xgatan 7 och 9. Utrymmet omfattar förutom bastun även dusch, omklädnings, toalett samt ett mindre rum där städutrustning förvaras.

Redan efter de två första bränderna inom samma fastighet hade fastighetsägaren köpt bevakningstjänster av ett vaktbolag. Till en början gjorde de endast kontroller med olika intervaller under dygnet men efter bränderna tre och fyra intensifierades bevakningen till ständig rondering inom området.

Vid detta tillfälle såg en väktare en person lämna bastuavdelningen sent på kvällen varför väktaren gick in i utrymmet. I bastun fann han en brinnande papperskorg som han lyckades få ut i duschutrymmet och släckte där branden. Väktaren hade känt igen personen som lämnat bastuutrymmet och larmade polisen. Innan polisen kom till platsen återvände personen till bastun och väktaren kunde hålla honom kvar till polisen kom. Brandförsvaret larmades aldrig av väktaren eller polisen varför ingen från brandförsvaret var på plats vid det aktuella tillfället.

## Slutsats

Branden har anlagts i en papperskorg vilken placerats i en bastu.

Polisen misstänker att samma person anlagt samtliga fem bränderna på gatan under en vecka.