

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

BYGGNAD

Byggnaden var en sjuvåningsbyggnad med brandsäkert trapphus. Lägenheten består av hall, toalett/badrum, kök, matrum och vardagsrum. Entrén till lägenheten sker i västlig riktning. Innanför lägenheten finns en hall som sedan är integrerad med något som man kan kalla för matrum. Utmed hallens ena sida finns det fyra garderöber. Från hallen finns en dörrlös öppning till ett smalt kök. I köket finns ett fönster som vetter mot entrésidan av huset. Även på hallen och vardagsrummet finns fönster åt samma håll. Öppningen mellan matrum och vardagsrum är dörrlös ca 1,3 m bred.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

I hall, badrum/toalett, kök och matrum finns inga brandskador. Dessa utrymmen är dock kraftigt nedsotade. På dörrkarmen mellan matrum och ? syns brandskador från ca 1 meters höjd och uppåt. Det visar att branden kommit från vardagsrummet. I vardagsrummet finns en säng placerad med huvudändan mot väggen. På väggen har tapeterna bitvis ramlat ned. På golvet finns en hög med delvis brända serietidningar. Intill tidningshögen finns på golvet en stålfjäderkonstruktion, troligen från en soffa. Glas och persienner ligger nedfallna över en låg byrå som står placerad nedanför fönstret. I rummet finns också en TV och högtalare.

Den primära brandplatsen av brandbilden att döma är den uppbrunna soffan. Parkettgolvet kring resterna av soffan är kraftigt inkolat. I övrigt är inte golvet skadat någon annanstans. Strax intill den primära brandplatsen är ett kvadratisk bord placerat och under detta en matta. Mattan är delvis helt bortbränd. På väggen bakom soffan syns det att där har det varit varmast. Endast murbruk återstår av väggen. På övriga delar av väggen finns tapeter kvar. Ovanpå resterna av soffan finns en ölburk samt en upp och nedvänd askopp. Under soffan finns en cigarettändare i metall. I brandresterna bakom soffan hittades också ett paket cigaretter som är brandskadade.

I och bredvid soffan finns ett flertal fimpar. På bordet intill soffan finns ett ovalt fat med värmeljusstakar. Kring den primära brandhärden finns ingen el framdragen.

Vid räddningstjänstens framkomst till platsen stod lägenhetsinnehavaren med sin hund i fönstret till köket. Lågorna slog då ut genom fönstret till vardagsrummet. Dessa räddades ned över maskinstege. Rökdrykare angrep branden från trapphuset där man fick bryta upp dörren.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen gjordes först av polisens tekniker samt att undertecknad besökte platsen och gjorde en okulärbesiktning utvändigt och i trapphuset.

BRANDORSAK

Någon naturlig förklaring till branden kan ej finnas. Den troligaste orsaken är nog att en cigarettfimp har antänt soffan.

SPRIDNINGSRISK

Stor spridningsrisk förelåg till övriga lägenheter i fastigheten genom brandspridning fönstervägen och rökspridning till trapphus. Spridningsyttrande lämnat till polisen.

SLUTSATSER

Branden har haft ett förlopp som är vanligt för en lägenhetsbrand. Det som man kan fundera över är att man inte tar sig ut i trapphuset när man kan ta sig till köksfönstret. Detta beteende har jag uppmärksammat vid några andra tillfällen.

ERFARENHETER

En brandvarnare hade troligen gjort att branden hade upptäckts i ett tidigare skede.