

# PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Villabrand.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

19XX-XX-XX av Tommy Fransson, räddningstjänsten. RR och KK.

## UPPLYSNINGAR OM BRANDTILLBUDET

På fredagen kl 14.11 larmades räddningstjänsten om en villabrand. Vid räddningstjänstens framkomst kl 14.18, slog lågorna ut från sovrumsfönstret. Rökdykargruppen fick snabb kontroll över branden.

Tak och bjälklag i sovrummet fick sågas upp för att kontrollera att inte branden hade spridit sig. En äldre dam blev svårt brännskadad.

## PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är ett enplanshus med källare. Fasaden stående panel. Sovrummets tak och väggar består av spåntade bräder och tretexskivor. Bjälklaget är isolerat med kutterspån.

## UNDERSÖKNING

Den primära brandhärden har varit i kvinnans sovrums. Sovrummet är mycket kraftigt brandskadat. Övriga rum har sekundära brandskador, framför allt upptill mot taket. På tomten utanför entrédörren anträffades en värmefläkt. Den är brandskadad vid ena sidan och något har smält och fastnat ovanpå fläkten. På marken intill fläkten finns även ett vedträ som delvis är förkolnat och ett syskrin på ben. Enligt sonen har syskrinet och värmefläkten funnits inne i moderns sovrums. Han omtalade också att modern brukade stänga dörren till vardagsrummet och sitta därinne och elda i den öppna spisen. Med största sannolikhet har hon vistats där innan hon upptäckte branden. Branden hade då börjat inne i sovrummet, på grund av att något har fallit ned på värmefläkten. Värmefläkten står på full effekt 2000W.

När kvinnan upptäckte branden har denna pågått en tid med kraftig rökutveckling. Kvinnan tar tag i värmefläkten och bär ut den och syskrinet som hon lägger ner på trappan. Hon återvänder in i huset, eventuellt för att släcka branden med duschslangen. -Toaletten med dusch ligger intill sovrummet där branden började. Räddningspersonalen fann slangen med duschhandtaget utdragen från toaletten-. Då uppstår en övertändning. Kvinnan lyckades därefter brinnande ta sig ut ur huset och ramlar ihop på trappan.

Grannen uppgav att de hörde en smäll och tittade ut. De såg något som låg på trappan och brann. Strax därefter kom kvinnan ut och det brann då i hennes hår och på ryggen. De sprang över till henne och släckte elden på henne. De bär med sig kvinnan in till sin egen fastighet och kyler ner henne med blöta handdukar, tills ambulanspersonalen tar hand om henne.

## BRANDORSAK

Med största sannolikhet har något fallit ned mot värmefläkten och antänts.

## SPRIDNINGSRISK:

Någon spridningsrisk till annan fastighet förelåg inte.