

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i soprum.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Bertil Nilsson.

INLEDNING

Utvärderingen av branden utfördes som en självständig brandundersökning då polisen tidigt avstyrkte misstanken om brott.

FÖRLOPP

Kraftig brand i soprum som är sammanbyggt med sex garageplatser. Branden var fullt utvecklad i soprumsdelen. Den kraftiga vinden som rådde gjorde att det var risk för spridning till närliggande bostadslänga, då avståndet är endast 4 m.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS AGERANDE

Brandförsvaret larmades via 112. Vid ankomst sattes rökdykare in för att begränsa och släcka branden i soprumsdelen samt kylning av bostadslängan. Därefter ventilerades intilliggande förråd från rök.

UPPTÄCKT SAMT PERSONALENS AGERANDE

Branden upptäcktes av en person som var ute och vallade sin hund. Personen larmade SOS via 112.

UNDERSÖKNING

Någon undersökning har inte genomförts som kan visa vad som startade branden. Troligen har den startat i ett plastkärl med papper och spridit sig till de övriga sopkärlen som också var tillverkade av plast.

SLUTSATSER/ERFARENHETER

- Att takkonstruktionen på friliggande sophus utförs av material som är lätt genombrännbart. Risken för övertändning minskar.
- Att "normal" brandbelastning i soprum, med aktuella ventilationsförhållanden, kan orsaka övertändning samt sticklågor som kan antända närliggande (4 m) föremål.