

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Rökklukt i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Per Ahlberg Räddningstjänsten xx-xx-xx, kl 08.05
samt intervju med styrkeledare AA xx-xx-xx.

HÄNDELSEN

Kvinnan som bor i lägenheten blev på natten törstig och gick till köket för att dricka vatten. När hon stod och drack sitt vatten kände hon rökklukt och gick runt i lägenheten för om möjligt kunna lokalisera varifrån lukten kom, hon hittade ingen orsak till lukten men hon tyckte att det luktade mest i köket. Hon blev orolig och ringde 112 för hjälp, SOS slog ut litet larm, undersökning på H-station, bil 202 med 3 man åkte till adressen . De kände rökklukt från en kabelbrand i köket och lokaliserade stället som var under spisen, anslutningen mellan spiskontakt och vägguttag. De skruvade bort propparna som inte hade löst, 3 st till kontakten och rökutvecklingen slutade.

UNDERSÖKNINGEN

Undertecknad undersökte anslutningen på morgonen och skruvade isär väggkontakten men innanför den fanns inget som såg felaktigt ut, men den fabriksgjorda stickkontakten var mycket bränd så det har varit ett överledningsfel inuti denna.

SLUTSATS

Tur att kvinnan i lägenheten var törstig på natten så att elfelet uppmärksammades på ett tidigt stadium.

ERFARENHETER

Man kan inte vara för säker med fabriksgjorda inkapslade kontakter.