

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i källarförråd.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Åke Bergström, Räddningstjänsten.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl 22.40.13 om brand.. Larmet inkom till räddningstjänsten, som telefonlarm 112.

Utryckningsstyrkan bestod av 9 man. Räddningsledare var NN. Vid framkomsten till skadeplatsen konstaterade räddningstjänsten rökutveckling från källarvåningen. Rökdykare som sattes in via källaringången kunde snabbt släcka branden. Fläktar sattes in för ventilation. Branden upptäcktes av en av lägenhetsinnehavarna. Han skulle gå in i källaren från trapphuset. När han låste upp dörren möttes han av en kraftig rökutveckling och var tvungen att backa. Han larmade omgående räddningstjänsten via 112.

Fastighetsskötaren lade sedan märke till att dörren som leder till källaren från gaveln stod helt öppen. De boende i fastigheten hade utrymt samtliga lägenheter.

## **BESKRIVNING AV BYGGNADEN**

Byggnaden är ett hyreshus med två våningsplan och inrymmer i våning 1, en förskola samt tre lägenheter. Våning 2 inrymmer fyra lägenheter. Byggnaden klassas som en Br 2 byggnad.

## **UNDERSÖKNING**

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat i en av källarförråden. Branden var anlagd.

## **SPRIDNINGSRISK**

Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till hela huset förelåg.  
Risk för brandspridning till hela huset förelåg efter ca 1 timmes brand.

## **SLUTSATS**

Branden hade uppkommit genom anlagd brand.